



Technický list

weber fasádný čistič

Profesionálny fasádný čistiaci prostriedok

Definícia výrobku

Vysoko kvalitný čistiaci koncentrát so širokou škálou použitia na efektívne odstránenie nečistôt, prachu, mastnoty, sadzí, oleja a pod. z fasádnych a ďalších povrchov. Vhodný na použitie pri údržbe fasád.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Na čistenie fasádnych povrchov
- Silný odmasťujúci účinok
- Univerzálne použitie
- Vhodný pri obnove fasád
- Vysoká kvalita

Použitie

Fasádný čistič je vhodný pre širokú škálu použitia, obzvlášť vhodný na čistenie fasád, ale i rôznych ďalších povrchov. Odstraňuje anorganické znečistenie ako je prach, smog, tuky, oleje, hmyz, znečistenie z dopravy. Obzvlášť vhodný v rámci pravidelnej údržby fasád.

Technické údaje

Farba:	modrá kvapalina
pH:	zásadité
Hustota:	cca 1,05 g/cm ³ pri 20 °C

Spotreba

Spotreba

cca 20 až 400 g/m² podľa stupňa znečistenia (cca 0,2 – 0,3 l roztoku/m²)

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od stupňa znečistenia, typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu.

Príprava podkladu a aplikácia

Spracovanie

Weber fasádny čistič naliať do zásobníka pre dávkovanie čistiacich roztokov vysokotlakových čistiacich zariadení. Podľa stupňa znečistenia nastaviť dávkovanie:

- pre bežné znečistenie fasád od prachu, nečistôt a smogu na cca 10 % (1 : 10 až 1 : 20),
- pre umytie fasád po požiaroch na 20 % (1 : 5).

Pri silnom znečistení je potrebné zistiť presnú koncentráciu roztoku prevedením skúšky na konkrétnom povrchu. Použitie silnejšej koncentrácie ako 1 : 5 na fasády sa neodporúča.

Nanášanie

Pripravený roztok nastriekať na znečistenú plochu fasády a nechať pôsobiť 10 až 20 minút. Následne povrch umyť čistou tlakovou vodou (teplota vody max. +40 °C).

Na silne znečistených plochách postup opakovať alebo zvýšiť koncentráciu roztoku a nechať dlhšie pôsobiť.

Náradie

Vysokotlakové čistiace zariadenie

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie a skladovanie

Balenie: 1 kg 5 kg, 10 kg alebo 30 kg plastová nádoba.

Skladovanie: Skladovať v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplote od 0 °C do +30 °C. Chrániť pred mrazom. Bez obmedzenej doby skladovania.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky: rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania musí byť od +1 °C do +30 °C.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú čistené. Nechtiac zasiahnuté miesta umyť veľkým množstvom vody. Plochy napadnuté organickým znečistením (riasy, plesne a pod.) vyčistiť vhodným prípravkom, napr. weber odstraňovač rias.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 03. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.